

# INSTRUKCJA MONTAŻU

## DUŻEJ ŁATY NAPRAWCZEJ

- INSTALLATION MANUAL FOR LARGE REPAIRING PATCH
- ИНСТРУКЦИЯ УСТАНОВКИ БОЛЬШИХ РЕМОНТНЫХ НАКЛАДОК


### Pamiętaj/ Remember/ Запомни:

1. Używaj produktu tylko zgodnie z jego przeznaczeniem / Use the product only according to its purpose/  
Используйте продукт только в соответствии с его назначением
2. Użyj skalibrowanej zgrzewarki / Use calibrated machine / Используйте скалиброванный аппарат для сварки
3. Zgrzewanie może przeprowadzać tylko wykwalifikowany operator / Welding can be deducted only by qualified operator/  
Сварку может делать только квалифицированный оператор.
4. Czyść rurę tylko płynami zalecanymi przez producenta/ Clean the pipe only with liquids recommended by the producer/  
Для очистки трубы используйте жидкость рекомендованную производителем
5. Przestrzegaj przepisów BHP/ Follow safety regulations / Соблюдай правила безопасности



#### 1. Odmierz strefę zgrzewu.

- Measure the scraping zone
- Измерьте поверхность сварки



#### 2. Zaznacz markerem strefę zgrzewu.

- Mark the scraping zone
- Обозначьте маркером зону сварки



#### 3. Usuń 2-krotnie utlenioną warstwę PE.

- Remove twice oxidized PE surface
- Почистите скребком 2-раза зону сварки



#### 4. Odtłuść rurę i kształtkę, czekaj do odparowania.

- Clean the pipe and the fitting, wait until evaporation
- Очистьте трубу и фитинг и подождите пока испарится жидкость



#### 5. Załóż dwie części łaty na rurę i zepnij opaskami zaciskowymi

- Put two parts of repairing patch on the pipe and hold them with two metal clamps
- Постав две части ремонтных накладок на трубу и держи их двумя зажимами из металла



#### 6. Wykonaj zgrzewanie i postępuj zgodnie z wytycznymi zgrzewarki

- Start welding and proceed according to the requirements of the machine
- Начните сварку и действуйте в соответствии с требованиями сварочного аппарата